

保守点検・修理 報告書

管理 No. R20211130
発行日: 2021 年 11 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500601
作業年月日	2021 年 11 月 30 日		作業時間: <u>1.5</u> Hr
顧客名	三崎胃腸科クリニック 様		TEL: 0776-24-1318
所在地	福井県福井市順化2丁目24番19号		ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ 福井支店		ご担当 両角 様
納入年月日	2020 年 11 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2021年度保守点検実施(無償)

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 <u>100/6</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.72 ppm</u>
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. <u>0304/T12A</u>

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

(保守点検) 新年度は有償となります

装置 情報	交換後運転回数: <u>215</u> 更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	消毒(総運転回数): <u>33</u> / 消毒(洗剤洗浄あり): <u>32</u>
	消毒+アル(総運転回数): <u>182</u>	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり): <u>182</u>
	リークチェック: <u>47</u>	自己洗浄: <u>151</u> / アルコール単独: <u>0</u> エア単独: <u>0</u>

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	<u>1</u>	オゾン分解触媒	☒ <u>1</u>	吸盤	☒ <u>1</u>
交換後 No.			排水栓	☒ <u>1</u>	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	<u>1</u>	接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒ <u>1</u>
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ <u>1</u>		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 30 日

ご署名 三崎 明孝 

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	2021/11/30 