



株式会社IHシナウラ

環境事業部 環境第一課 第GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新井170番6

TEL 086-944-0528
FAX 086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

お客様	名称	製造番号	確認	春次
	住所	納入検査実施日		
	納入場所	納入検査実施者		
	つるかさわ歯科	14060094		
	愛知県名古屋市長区鶴が沢2丁目15-3	2014年9月4日		
		Itiサービス(株) 高津, 河野		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		外装・設置	✓
	✓	滅菌温度センサの汚れ	✓		電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	網カゴ、破損汚れ	✓		本体の水平確認・基準傾き内
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ	✓		アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御		✓
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ		性能評価	✓
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ	✓		リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認
				✕	運転説明
				✓	装置内運転時異音

出張時間	数量	単価	金額