

 株式会社IHIシバウラ
環境事業部 環境安全監理GL

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030

お客様	名称	益田歯科医院	製造番号	1406 0102	二確認	大島
	住所	岐阜県高山市片野町3-206-2	納入検査実施日	2014.12.8		
	納入場所		納入検査・会社・実地者	EMシーサービス(株)名古屋SC 高坪 龍敏		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態		✓	運転プログラムの確認	
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	入力・出力確認	
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		性能評価	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認				
	✓	ローラーポンプの動作確認				
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認	
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明	
				✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDソケットの反応・汚れ				
	✓	行程表示LEDの点灯				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

[illegible]