

作業報告書

お客様 (株)IHJシバウラ様	ご承認印 田 田
住所 岡山県	
TEL 086-944-6528	室名 様
機種 修理サポート	号機 回
完了 継続 有料 無料 製番	
取扱業者名 (株)IHJシバウラ様	ご担当者 田 田 様

ご依頼内容・現象
・BC-17/14080170 右京り/c
・電源ON時「圧力センサの故障」と表示

原因・「エアが漏れかかっていた」
・圧力センサ線の被覆は剥がされていたが短かかった(5mmほど)→9mmにしました。

処置・装置内、タリ内清掃。
・給水ホースにエアを清掃。
・試運転 9回実施。

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 06 月 07 日

保守形態

1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	6 対象外
--------	--------	--------	--------	------	-------

サービス形態

1 保守期間	2 メンテナンス	3 CM	4 医療機器	5 区分	6 特管	7 非特管
--------	----------	------	--------	------	------	-------

作業区分

00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 撤去移動	60 撤去
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料	8 H×1 名×5,000 円	40,000
3	派遣料	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サインセンター

岡 山

TEL - -

実施者

西村

メモ

特記事項

①管理 No. 780850

②作業日 20 16 年 06 月 07 日

③Uコード 0869446528

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 99 - 999 - 9

⑨実施SC 41

⑩技術者 88

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 40,000

⑮

⑯

税別合計金額 40,000

消費税 3,200

ご請求金額 ¥ 43,200

納品書 No. 2430