

点検・修理報告書

管理 No 2018. 04. 19

発行日: 2018年 04月 19日

IC Washer			
作業年月日	2018 年 4 月 19 日		作業時間: 6 Hr
顧客名	しばた歯科 様		TEL:
所在地	三重県四日市市鑑防栄町5-8 ローレルタワーシュロア四日市2階		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋		ご担当 様
納入年月日	2015 年 10 月 7 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100014	運転回数: 1047	ソフトウェア Ver. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 主電源投入時洗浄水昇温用ヒーターが通電状態となる。			
原因			
① 昇温ヒーターに電気を供給する電装品 (SSR) がヒートシンク (放熱板) から外れオーバーヒートして常時通電状態でした。			
処置、作業内容			
① 電装品 (SSR) 交換			
② ドア開閉対策部品			
③ 定期交換部品			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	電装品 (SSR)		1		
2	ドア開閉対策部品		1 セット		
3	ドアパッキン (上下)		1 セット		
4	DPIチューブ		1 セット		
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 04月 19日 四日市市鑑防栄町5-8日
ローレルタワーシュロア四日市2階

しばた歯科

芝田 憲治

ご署名 TEL (059) 353-4016 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
'18/04/19	'18/04/19

Ver.3.1