

D 作業報告書

得意様	かとう産科クリニック			様	ご承認印
住所	愛知県小牧市北外山2213-6				
TEL	0568-76-6788	室番		ご依頼	様
機種型式	Ic Washer	号機		運転回数	208 回
完了	☒	有料	☐	無料	☐
取扱業者名	(株)IHエスエー			様	ご担当者
					安田 様

ご依頼内容・現象

エラー9(仕上利流量検知)が出る。

原因

仕上利流量計の故障。

処置

※後日部品交換に伺います。

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作 ☐絡線 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

庫の機器のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし ☐磨損・Br

☐漏れあり ☐異音あり

☐破損あり ☐劣化あり

部位

☐別紙添付 ☒あり ☐なし

作業日 20 16 年 2 月 8 日

保守 守態 1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 性能点検 5 点検 9 点検 (摘要)

サービス形態 1 保守契約 2 パート CM 3 医療機器 区分 特 非

作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 撤去後 60 撤去後

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 0.5 H× / 名×7500円		3750
3	派遣料 往12km×1 名×100 円		1200
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6			

サービスセンター 名古屋SC 実施者 高津

部署長 入力 検印 納品書

①管理 No. 776118 ✓
②作業日 20 16 02 08
③Uコード 0568 766788
④⑤機種コード 11 - 08
⑥製造 No. 100031
⑦保守・サービス形態 9-2-56
⑧故障コード 32-306-9
⑨実施SC 63
⑩技術者 42
⑪同行・応援
⑫原因・処理 9-9-3-2

料 金 内 訳

⑬A 部品代 0

⑭B 技術料等 950

⑮

⑯ 税別合計金額 950

⑰ 消費税 396

ご請求金額 ¥ 5346

納品書 No. 8879