

D 作業報告書

依頼者様	日生歯科 様		ご承認印	
住所	名古屋市中央区栄3-4-21		TEL	
機種	Ic Washer (洗浄機)	号機	100154	回
取扱業者名	(株) IHIバラン 様	ご担当者	安田 様	

ご依頼内容・現象

Ic Washer 取扱説明

原因

処置

取扱説明

動作確認

最終確認チェック

お客様への伝言

廣の機器のコンディション

メーカー

機種

□異常なし □警報・Er

□漏れあり □異音あり

□破損あり □劣化あり

部位

□別紙添付 □あり □なし

作業日 20 16 年 10 月 21 日

保守形態

サービス形態

作業区分

受付時間

出発時間

到着時間

作業完了時刻

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 H × 1 名 × 7500 円	7500
3	派遣料	往復 × 1 名 × 100 円	2000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6	加工車料		1200

サービスセンター

実地者

高津

TEL 026-66-1671

メモ

特記事項

①管理 No. v791151v

②作業日 20 16 10 21

③Uコード 0522410680

④⑤機種コード 11 - 07

⑥製造 No. 100154

⑦保守・サービス形態 9-2-92

⑧故障コード 00-999-9

⑨実施 SC 63

⑩技術者 92

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-9-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 12700

⑮

⑯

税別合計金額 12700

B

消費税 1016

ご請求金額 ¥ 13716

納品書 No. 6243