

D 作業報告書

依頼者 関戸薬料	様	ご承認印 作能
住所 石川県東区黒門町31		
TEL 090-955-1182	署名	ご依頼 様
機種 IC 7L-7	号機	運搬 回数
完①	継続	有料
無料	製番	
取扱業者名 (株)エムシーサービス	ご担当者 様	

ご依頼内容・現象
・工程終了後、缶体から水が出てくる
(ドアを開けると水が出る)

原因
・機器設置床が水平でない状態で使用
している為、排水が完全でなかった。

処置
・前アジャスター下にステンレス板を挿入して
高さ調整 (前上がりになるように)
*機器設置台を最前部まで引き出すと、
構造上前が下がりず。引き出し幅を
半分程度にして使用して待つ。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

減菌バグのフィルム面を向かい合わせに
して、バスケットに入れて乾燥機に入れる時
試してみたい。乾燥が良くなると思う。

☐ 簡紙添付 ☒ あり ☐ なし

陳の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 異音あり ☐ 劣化あり

部位

作業日 20 18 年 7 月 10 日

保守 守 1 2 3 4 5 6
形 守 守 守 守 守 守
態 守 守 守 守 守 守

サービス形態

1 保守 2 スポ 3 CM 4 医療 5 区分 6 特 7 非
形態 形態 形態 形態 形態 形態 形態

作業区分

00 製品 10 納入 11 現場 20 定期 30 性能 40 点検 50 コ 60 撤去
販売 設置 調整 点検 検査 点検 ゴル 移動

70 PR 72 取扱 73 改造 74 部品 75 下見 77 PC 80 ア 90 その他
説明 改造 組入 見 検 ーター 他

(24時間記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料	1人 H× / 名× 2,000 円
3	派遣料	往復 40km / 名× 100 円
4	宿泊費	泊× 名× 円
5	諸経費	3,000
6	高圧料金	2,240

部署長 検印 入力 納品書

実 小 小 久
施 小 小 保
者 小 小 保

TEL - -

特記事項

①管理 No. 804692 ✓

②作業日 20 18 07 10

③Uコード 0529351182

④⑤機種コード 11 - 23

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-5b

⑧故障コード 60 - 001 - 2

⑨実施SC 63

⑩技術者 42

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等 2/ 240

⑮

⑯

税別合計金額 2/ 240

⑰

消費税 1 699

ご請求金額 ￥ 22 939

納 品 書 No. 3641