

作業報告書

指図	よつは通科、さう通科、むの通科様			ご承認印
住所	100062	100172	100247	
TEL		室名		様
機種型式	Jc 510vc		号機	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名 (株)IHIニハウ			ご担当者 宮下 様	

ご依頼内容・現象
入水機が壊れた
原因
処置
Jc 510vc 入水機を TSL 運転

最終確認チェック	☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了
お客様への伝言	庫の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付	あり なし

作業日 20 17 年 1 月 5 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 作機点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外
サービス形態	1 保守契約	2 スポット	3 CM	医療機器		(摘要)
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No)	
2	技術料	3 H× /名× 2500 円	22500
3	派遣料	往20km1名× 100 円	12000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6	有料道路		1550

サービスセンター	久保 隆	実施者	久保 隆
TEL	026-273-4074		

メモ

入水機が壊れた
の為修理した

特記事項

①管理 No. 792619 ✓

②作業日 20 17 07 05

③Uコード

④⑤機種コード 11 - 07

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 99-99-99

⑨実施SC 62

⑩技術者 42

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 36 350
⑮	
⑯	税引合計金額 36 350
⑰B	消費税 2 908
ご請求金額 ¥ 39 258	
納品書 No. 3116	