

D 作業報告書

お得意様	神谷ファミリー歯科 様				ご承認印
住所	愛知県岡崎市伊賀町第2中6-1				様
TEL	0564-28-9321	署名		依頼	
機種型式	Ic Washer (洗浄器)		号機	運転回数	856 回
完了	継続	有料	無料	製番	100073
取扱業者名	(株)エムシーサービス 様		ご担当者	小山 様	

ご依頼内容・現象	水漏れ
原因	給水回路接続部からの漏れ
処置	給水配管接続部パッキン交換 動作確認

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異常音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異常音あり ☐ 酸損あり ☐ 劣化あり
☐ 図紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 7 月 11 日

保守形 1 保守契約 2 性能点検 3 点検 4 点検 5 点検 9 点検 (摘要✓)

サービス形態 1 保守形 2 スピー CM 3 医療機器 4 点検 5 点検 6 点検 7 点検 8 点検 9 点検 10 点検 11 点検 12 点検 13 点検 14 点検 15 点検 16 点検 17 点検 18 点検 19 点検 20 点検 21 点検 22 点検 23 点検 24 点検 25 点検 26 点検 27 点検 28 点検 29 点検 30 点検 31 点検 32 点検 33 点検 34 点検 35 点検 36 点検 37 点検 38 点検 39 点検 40 点検 41 点検 42 点検 43 点検 44 点検 45 点検 46 点検 47 点検 48 点検 49 点検 50 点検 51 点検 52 点検 53 点検 54 点検 55 点検 56 点検 57 点検 58 点検 59 点検 60 点検 61 点検 62 点検 63 点検 64 点検 65 点検 66 点検 67 点検 68 点検 69 点検 70 点検 71 点検 72 点検 73 点検 74 点検 75 点検 76 点検 77 点検 78 点検 79 点検 80 点検 81 点検 82 点検 83 点検 84 点検 85 点検 86 点検 87 点検 88 点検 89 点検 90 点検

作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能点検 40 点検 50 コール 60 搬去 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時刻で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検 (見積書No.)	
2	技術料 / H× / 名× 7500 円	7500
3	派遣料 120 名× 100 円	12000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000
6	材料道路	3160

実施者 名古屋 SC 高津

TEL 054-66-1677

メモ

待記事項

①管理 No. 792614

②作業日 20 17 年 7 月 11 日

③Uコード 0564 289321

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100073

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 60-599-9

⑨実施 SC 63

⑩技術者 42

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-7-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 25 660
⑮	
⑯	税別合計金額 25 660
⑰ B	消費税 2 052
ご請求金額 27 712	
納品書 No. 3117	