

作業報告書

依頼者 世人社会デジタルクリニック 様	ご承認印
住所 愛知県豊田市高上1丁目22-10	
TEL 0565-89-0558	代表者 様
機種 IC Washer	号機 運転回数
継続 有料 無料 製番	
取扱業者名 (株)IHIエスシー 様	ご担当者 小山 様

作業日 2017年8月8日

保守形態 1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検 5 点検 9 点検外 (摘要)	サービス形態 1 保守期間 2 3ヶ月 3 CM 4 医療機器 5 区分 6 特管 7 非特管
作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 点検 60 撤去移設 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 PC 80 アフター 90 その他	

メモ

X-カ-様了水漏れ
の為PTに返す

特記事項

①管理No.	795287
②作業日	20170808
③Uコード	0565 890558
④⑤機種コード	11-09
⑥製造No.	
⑦保守・サービス形態 作業区分	9-2-30
⑧故障コード	60-929-9
⑨実施SC	63
⑩技術者	42
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-2-1-2

ご依頼内容・現象

漏水検知が止らず

原因

乾燥回路配管より水漏れ

処置

・乾燥回路配管補修。
・テスト運転

※乾燥回路配管及び水漏れは後日発生
に伺いました。

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料	2H×1名×7500円	15000
3	派遣料	往100km×1名×1000円	10000
4	宿泊費	泊×1名×	
5	諸経費		3000
6	材料道路		4800

料金内訳

⑬A	部品代	0
⑭B	技術料等	32 980
⑮		

⑯	税別合計金額	32 980
B	消費税	2 598

ご請求金額	35 078
-------	--------

納品書No.	3920
--------	------

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

サイン TEL 0565-89-0558	実施者 高津
-------------------------	-----------

部署長 長谷川	検印 久保	入力 久保	納品書 久保
------------	----------	----------	-----------

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

お問い合わせは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→請求

NO. 1639 P. 11

エムシーサービス株式会社

2017年 8月10日 13時54分