

《不具合対応報告書》

担当者: 山下

【発生日】 2018年10月24日
 【対応日】 2018年11月7日
 【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 山下)
☐ユーザー
☐その他()
 【ユーザー名&県名】

お礼堂 / 愛知

WPH-150

IC Washer【機番: 1300045】

【症状】

扉ガラス外側が割れた。

【対応方法】☒引取り修理(代替機no. 13080003)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☒水

☐水&お湯

【ラック種類】☒標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

・スタンドサポートプラン加入ユーザー
 ・扉ガラス修理の他に保管交換も一歩に及ぼす。
 (運転回数を確認)

IC Clave【機番:

】

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】