

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 13日

|       |                                                                                                                                   |                                                                       |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 機種/型式 | IC 2/ave                                                                                                                          |                                                                       |          |
| 作業年月日 | 2018年 11月 1日                                                                                                                      |                                                                       | 作業時間: Hr |
| 顧客名   | 関戸 貴科 様                                                                                                                           | TEL:                                                                  |          |
| 所在地   | 愛知県名古屋市中区黒門町81                                                                                                                    |                                                                       | ご担当 様    |
| 販売店   | 株式会社エリク名古屋支店                                                                                                                      |                                                                       | ご担当 様    |
| 納入年月日 | 2017年 8月 1日                                                                                                                       | 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品      |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |                                                                       |          |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                       |          |

|                                |              |           |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| 装置情報                           | 製造番号: 100272 | 運転回数: 942 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                |              |           |
| 1. エア-11集気弁部品交換異常が発生しました。      |              |           |
| 原因                             |              |           |
| 1. TYSシャトルバルブのソークによりエラー発生しました。 |              |           |
| 処置、作業内容                        |              |           |
| 1. SMCシャトルバルブに部品交換作業を行いました。    |              |           |
| 特記事項                           |              |           |

|                                                                                     | 交換部品名称     | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|----|----|
| 1                                                                                   | SMCシャトルバルブ |             | 1      |    |    |
| 2                                                                                   |            |             |        |    |    |
| 3                                                                                   |            |             |        |    |    |
| 4                                                                                   |            |             |        |    |    |
| 5                                                                                   |            |             |        |    |    |
| 6                                                                                   |            |             |        |    |    |
| 7                                                                                   |            |             |        |    |    |
|  |            | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|                                                                                     |            |             | 技術料    |    |    |
|                                                                                     |            |             | 出張料    |    |    |
|                                                                                     |            |             |        |    |    |
|                                                                                     |            |             | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

小柳