

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 21日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2018年 11月 21日	作業時間:	2 Hr
顧客名	5かきや 歯科	TEL:	
所在地	愛知県豊田郡みよし町1中	ご担当	様
販売店	株式会社IHI名古屋支店	ご担当	様
納入年月日	2018年 6月 16日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100291	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー、漏れ検出		
原因		
・乾燥エール部より水漏れ		
処置、作業内容		
・乾燥エール部部品交換作業		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥エール部		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

林 神原 茂

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者