

NO.9816 P.16
2018年1月31日 10時12分
エムシーサービス株式会社

D 作業報告書

依頼者様	かとう歯科クリニック 様		ご承認印
住所	愛知県小牧市大字北外山2213-6		
TEL	0568-76-6788	室番	
機種型式	IC Washer	号機	廻転回数
完了	継続	有料	無料
取扱業者名	(株)IHI アグリテック 様	ご担当者	宮下 様

ご依頼内容・現象

エラー1 (漏洩検出) が出た

原因

トレースタンドがラックからはみ出していた事によりドアパッキンの密着が悪くなり、ドアから水が漏れた

処置

- ・トレースタンド再セット及び各部水漏水確認
- ・アジャスター調整実施
- ・テスト運転 (手動にて90℃まで温度上昇確認)

※お客様へ状況及び取扱い方法を説明しました

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

因の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異常あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 18 年 1 月 29 日

保守形態

1 保守契約 ☐ 2 検点検 ☐ 3 検点検 ☐ 4 検点検 ☐ 5 検点検 ☐ 6 検点検 ☒

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 スポット ☒ 3 CM ☐ 4 医療機器 ☐ 5 区分 ☐ 6 特管 ☐ 7 非特管 ☐

作業区分

00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 修理検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 コール ☐ 60 搬去移設 ☐

70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 EC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1.5 H × 1 名 × 8,000 円	12,000
3	派遣料	往 12 K × 1 名 × 100 円	1,200
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			

部署長

検印

入力

納品書

実 施 者

水野 倉知 小幡

TEL - -

メモ

*メカ承認済作業

特記事項

①管理 No. 798317

②作業日 20 18 01 29

③Uコード 0568766788

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造 No. 100031

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 999 - 2

⑨実施SC 63

⑩技術者 41

⑪同行・応援 83, 42,

⑫原因・処理 4 - 9 - 1 - 2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 16,200

⑮

⑯

視別合計金額 16,200

⑰

消費税 1,296

ご請求金額 ¥ 17,496

納品書 No. 9283