

D 作業報告書

依頼者様	大とう歯科医院			様	ご承認印	岡田
住所						
TEL	0561-38-2161	署名		ご依頼		様
機種型式	ICワホ、シャー	号機		運転回数	523	回
完了	継続	有料	無料	製番	100219	
取扱業者名	(株) EMシーサービス			様	ご担当者	宮下 様

ご依頼内容・現象
 ドアを開いても「ドアが開いています」の表示のままで使用できない。

原因
 ドア用マイクロスイッチ(DMS)押え板の位置ズレの為、反応しなかった。

処置
 ・同上 押え板調整。
 ・サービスモードで90℃運転

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

調の機器のコンディション
メーカー
機種
☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり
部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 2018年4月9日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検整備	5 点検	9 点検外	(摘要√)
サービス形態	1 保守期間	2 ポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 プラター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性換・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 8000 円		12000
3	派遣料 往 90km× 1 名× 100 円		9000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3000
6	有料道路		1960

部署長	検印	入力	納品書
長谷川	長谷川	長谷川	小林
30.4.2	原		
TEL - -	実施者		

メモ

特記事項

①管理 No. 804907 ✓

②作業日 20180409

③Uコード 0561382161

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造 No. 100219

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 12-317-2

⑨実施SC 63

⑩技術者 83

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 25960
⑮	
⑯	
⑰	税引合計金額 25960
⑱	消費税 2076
⑲	
⑳	ご請求金額 ¥ 28036
㉑	納品書 No. 693