

D 作業報告書

お名前	水谷歯科医院			様	ご承認印
住所	三重県四日市市小杉町305-1			様	TEL
TEL	0593-33-6160	室名		ご依頼	
機種型式	IC Washer (ウォッシャー)			号機	廻数
完了	継続	有料	無料	製番	100226
取扱業者名	(株) IHI アクリテック			様	ご担当者
				宮下	様

ご依頼内容・現象

「No2 洗浄槽満水」エラーが出た

原因

運転時にオーバーフロー域まで水位が上がった為
※原因は特定できませんでした

処置

- ・槽内底面フィルター確認
- ・排水時間計測 約50秒
- ・予防措置として排水時間調整
- ・運転立ち会い

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	薬液不足警告表示後、 洗剤は約4回分、仕上げ剤は約8回分の 残量が有りますが、エアードライの恐れが ありますのでタンクの交換をお願いします。
隣りの機器のコンディション	メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付	☒ あり ☐ なし

作業日 20 18 年 4 月 13 日

保守状態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	6 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	待機	非常
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調査	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 フォーター
							90 その他

(24時間で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H × 1 名 × 8,000 円		12,000
3	派遣料 往 120km × 1 名 × 100 円		12,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		3,000
6	有料道路		3,440

サービスセンター	名古屋SC	実務者	水野 倉知
TEL	-		

部署長	検印	入力	納品書
長谷川	30.4.2	久保	小林

待記事項

①管理No.	804636/
②作業日	20 180413
③Uコード	0593336160
④⑤機種コード	11 - 74
⑥製造No.	100255
⑦保守・サービス形態	9 - 2 - 50
⑧故障コード	32 - 999 - 2
⑨実施SC	63
⑩技術者	41
⑪同行・応援	83
⑫原因・処理	9 - 9 - 1 - 2

料金内訳

⑬A	部品代	0
⑭B	技術料等	30,440
⑮		
⑯	税別合計金額	30,440
	消費税	2,435

ご請求金額 ¥ 32,875

納品書No. 692