

D 作業報告書

得意	株式会社 小島			様	ご承認印
住所	〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5				
TEL	026-80-4718	室番		ご依頼	様
機種	Jc c lacc		号機	100258	回
完了	継続	有料	無料	変更	
取扱業者名	(株) EHS SERVICE			様	ご担当者

ご依頼内容・現象

扇を閉じた。水が漏れ出た。

原因

処置 4/8 室内で試運転 → 問題なし
お客様の指示で、乾燥機内を 15分 → 30分乾燥
(乾燥機内を乾燥)

4/8 減圧物を入れたら運転 → 250cc 水が漏る
※ 水漏れ 乾燥機 指示あり
(・乾燥機内を乾燥、乾燥機内を乾燥)
・乾燥機内を乾燥、乾燥機内を乾燥
上記で運転 → 問題なし

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

箇の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 乾燥・Br

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 18 年 4 月 19 日

保守形態

1 保守契約 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 9 点検 (摘要)

サービス形態

1 保守契約 2 ストップ CM 3 医療機器 4 区分 5 待機 6 非待機

作業区分

00 製品販売 10 納入設置 11 現地調査 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 点検 60 搬去処分

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 82 その他

(24時間記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検 (見積書No)	
2	技術料 215 Hx / 名 x 8000 円 (2日間)	20000
3	派遣料 1440 X / 名 x 100 円 x (2日間)	8000
4	宿泊費 泊 x 名 x 円	
5	諸経費	
6	馬車料	600

部署長 検印 入力 納品書

TEL - -

実施者

30.4.20

久保

小島

メモ

X-1-1 乾燥機内を乾燥

乾燥機内を乾燥

特記事項

①管理 No. 804899

②作業日 20 18 04 19

③Uコード 0120804718

④⑤機種コード 11 - 93

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 54-999-6

⑨実施SC 63

⑩技術者 65

⑪同行応援 42

⑫原因・処理 8-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等 28 600
⑮	
⑯	税別合計金額 28 600
消費税	2 288

ご請求金額 ￥ 30 888

納品書 No. 681