

(D) 作業報告書

依頼者	水谷産科医院	様	ご承認印	
住所	三重県 四日市市		水谷	
TEL	059-333-6160	室名		様
機種型式	IC washer	号機	319	回
定	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)エムシーサービス	様	ご担当者	様

作業日 20 18 年 5 月 1 日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器			区分
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 フォーター

メモ

特記事項

①管理No.	804788
②作業日	20 18 05 01
③Uコード	0593336160
④⑤機種コード	11 - 79
⑥製造No.	100255
⑦保守・サービス形態	9 - 2 - 50
⑧故障コード	99 - 510 - 9
⑨実施SC	63
⑩技術者	65
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	8 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象

洗剤の無くなり早い

原因

処置

流量計確認 → 50ml (正常)

2000ml (ボウル一本) ÷ 50ml (1回に保水量)
= 40回使用可能

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

庫の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Br ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No)	
2	技術料	1 H× / 名× 8000 円	8000
3	派遣料往 120K × 1 名× 100 円		12000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3000
6	有料並		3440

サービスセンター	TEL - -	実施者	野田 木
----------	---------	-----	------

部署長	検印	入力	納品書
長谷川	30.5.11	小林	久保

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

料金内訳

⑬A	部品代	
⑭B	技術料等	26440
⑮		
⑯	税別合計金額	26440
	消費税	2115

ご請求金額	28555
-------	-------

納品書No.	1020
--------	------