

点検・修理報告書

管理 No. 2018.09.07

発行日: 2018年 09月 07日

	IC Washer		
作業年月日	2018 年 9 月 7 日		作業時間: 7 Hr
顧客名	なな歯科 様	TEL:	
所在地	愛知県北名古屋市鹿田坂巻141	ご担当 様	
販売店	株式会社モリタ名古屋支店	ご担当 様	
納入年月日	2018 年 5 月 2 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100283	運転回数: 18	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 満水エラー			
原因			
① 温水流量計不良			
処置、作業内容			
① 温水流量計交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	温水流量計		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	部品代 合計
					技 術 料
					出 張 料
					合 計

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2018年 9 月 25 日

ご署名 山田 康平 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
'18/09/07	'18/09/07