

FAX 086-942-9030

作業者用

お客様	名称	製造番号	確認 E/D H/T.
	住所	納入検査実施日	
		納入検査実施者	

川手歯科医院.
100327
千葉県船橋市本町1-26-19.1F.
2018年5月2日.
エムシー・ピー・エス(株) 佐藤大樹

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ			✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ	✓		本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。	
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性	✓		アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態	
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御		✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性			✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)	
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	タンク内に汚れはないか			✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	✓		0点調整	
スペース	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
				✓	運転・お手入れ方法の説明	
				✓	装置内運転時異音	
特記事項						