

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 12月 20 日

機種/型式	1c clare		
作業年月日	2018年 12月 13 日		作業時間: Hr
顧客名	ヒナキ 豊科 711-27	様	TEL:
所在地	愛知県名古屋市中区大森 1-2412		ご担当 様
販売店	株式会社 2017 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2017年 8月 7 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100266	運転回数: 575
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エンジン No.12 水漏れ修理完了		
原因		
1. エンジン 容量低下による水漏れ発生		
処置、作業内容		
1. エンジン 部品交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	1. 真鍮ポンプインジェクター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 12 月 25 日

ご署名 富田 佳子

印

修理業者

株式会社 IHI アグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
78.12.24 田	鈴木