

株式会社IHIアグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	株式会社 九州名産物産店	製造番号	100309	ご確認	モリタ 田中
	住所	愛知県名古屋市中区千種区内山	納入日	2018.10.24		
	〒150-8594 nonoha 千種3F	納入検査実施者	IAT 原下			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハント・ヒースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✗	給湯温度(45～50℃)	その他	✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐ 不良	
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

特記事項

株式会社IHIアグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	株式会社モリタ名産支店	製造番号	100368	ご確認	モリタ 田代
	住所	徳島県名産部3地区内小	納入検査実施日	2018.10.24		
		〒710-3099 名産部4地区内	納入検査実施者	EAT 田代		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン		ハンドル開閉検出確認	電装系		タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
		ドアロックユニット作動確認			ディスプレイの色あせ・表示確認
		ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ			電源スイッチの作動状態
		ハンドルキズ・汚れ			SDカードの挿入・取外性
缶体		割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置		電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
		滅菌温度センサの汚れ			電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
		棚、トレイのキズ・汚れ			本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
		缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性			アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク		給水タンクの内部汚れ	制御		キズ・汚れ
		水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性			制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
		ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない 蓋の取付取外しに問題が無いか			運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
		装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)			タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク		LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価		B&Dテスト実施
		タンク内に汚れはないか			リークチェックテスト
		フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致			0点調整
		装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)			付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース		設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他		運転・お手入れ方法の説明
					装置内運転時異音

特記事項

※設置および運転確認は完了しています。
 モリタ田代様へお渡し済み。