

点検・修理報告書

管理 No. 20180967
発行日: 2018年10月19日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2018 年 10 月 19 日		作業時間: 4 Hr
顧客名	あらおデントール フリニッ7 様		TEL:
所在地	愛知県東海市紫尾町山王町155		ご担当 様
販売店	株式会社エスエフ石田屋支店		ご担当 様
納入年月日	2016年12月16日 保証期間 内 ☒ 外 ☐		付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100172	運転回数: 1528	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・ 循環ポンプ異音発生していた。			
原因 ・ 循環ポンプへ繋がるフィルターに目詰りがあり水量が落ち異音発生していた。			
処置、作業内容 ・ 槽内フィルター清掃			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 (2. 無償)	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年10月19日

ご署名 本山 武彦



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
川 本	川 本