

点検・修理報告書

管理 No.

20190208

発行日: 31 年 2 月 3 日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	31 年 2 月 3 日		作業時間: 0.5 Hr
顧客名	あらおデンタルクリニック	様	TEL: 052-601-4618
所在地	東海市荒尾町山王前155		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100172	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

循環水圧低下: エラー7 発生

原因

循環水ポンプインペラ破損

処置、作業内容

循環水ポンプ交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環水ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
田 19.2.03	関