



点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日： 2018 年 12 月 21 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2018 年 12 月 21 日		作業時間： Hr
顧客名	加藤歯科	様	TEL：
所在地	愛知県小牧市小木3-152		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2015 年 9 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080169	運転回数： 2203
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・水漏れ		
原因		
・配管Cの圧力センサーの取り付けナットの締め付けバンドの下部より水漏れ		
・洗剤出口の取り付けシリコン破損		
処置、作業内容		
・配管Cを交換		
・洗剤出口交換		
特記事項		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
年 月 日 ご署名 加藤 益丈 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者