

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 16日

機種/型式	IC C/ave		
作業年月日	2018年 11月 5日		作業時間: Hr
顧客名	羽衣製材 71207 様	TEL:	
所在地	徳島県 一宮市 羽衣 21目4-1	ご担当 様	
販売店	株式会社モリタ 徳島支店	ご担当 様	
納入年月日	2018年 2月 1日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100305	運転回数: 313
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ E7-23 蒸気発生器 温度センサー故障 ・ E7-27 蒸気発生器 温度異常		
原因		
・ 蒸気発生器 温度センサー故障		
処置、作業内容		
・ 蒸気発生器 温度センサー 部品交換 作業		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

30年 11月 19日

大栗宣裕

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者