

点検・修理報告書

管理 No. 20190311
発行日: 2019年 4月 2日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2019 年 3 月 11 日		作業時間: Hr
顧客名	かけまちコミュニティー歯科	様	TEL:
所在地	愛知県岡崎市元欠町1-12-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2017 年 6 月 20 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100262	運転回数: 1130
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラーNo.11 蒸気発生器高温異常 (加熱工程×1回) ・エラーNo.18 真空排気時間オーバー (加熱、滅菌工程×3回)		
原因 ・真空弁の故障によりエラーが発生致しました。		
処置、作業内容 ・真空弁部品交換作業を致しました。 ・動作確認作業致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1個		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 富田 圭吾 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030



責任技術者	作業者
富田	小柳