

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 1 月 17 日

|       |                                                                                                   |                                                            |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 機種/型式 | LC washer                                                                                         |                                                            |          |
| 作業年月日 | 2019年 1 月 8 日                                                                                     |                                                            | 作業時間: Hr |
| 顧客名   | 神谷 三子 様                                                                                           | TEL:                                                       |          |
| 所在地   | 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6                                                                               | ご担当                                                        | 様        |
| 販売店   | 株式会社エスエスエス                                                                                        | ご担当                                                        | 様        |
| 納入年月日 | 2016年 3 月 2 日                                                                                     | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品      |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年 回目                       | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                         |          |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |          |

|                          |              |            |
|--------------------------|--------------|------------|
| 装置情報                     | 製造番号: 100073 | 運転回数: 1787 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴          |              |            |
| ・ エア-7 循環水圧低下            |              |            |
| 原因                       |              |            |
| ・ 槽内フィル-3 目詰りによりエア-7 発生。 |              |            |
| 処置、作業内容                  |              |            |
| ・ 槽内フィル-3 清掃。            |              |            |
| ・ 他点検確認作業。               |              |            |
| 特記事項                     |              |            |

|   | 交換部品名称 | 部品コード | 数量          | 単価     | 小計 |
|---|--------|-------|-------------|--------|----|
| 1 |        |       |             |        |    |
| 2 |        |       |             |        |    |
| 3 |        |       |             |        |    |
| 4 |        |       |             |        |    |
| 5 |        |       |             |        |    |
| 6 |        |       |             |        |    |
| 7 |        |       |             |        |    |
|   |        |       | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |
|   |        |       |             | 技 術 料  |    |
|   |        |       |             | 出 張 料  |    |
|   |        |       |             |        |    |
|   |        |       |             | 合計     |    |

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

神谷 三子



修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者