

《不具合対応報告書》

担当者: 石井

【発生日】 2019 年 6 月 6 日
 【対応日】 2019 年 6 月 7 日
 【連絡元】 ☒ モリタ (担当者: 谷))
☐ ユーザー
☐ その他 ()

【ユーザー名 & 県名】

カベラ 建設 / コビレ 建設 : 愛知県

IC Washer【機番: 100287】

IC Clave【機番: 】

【症状】

- ・エラー16 槽内温度低下 1 x (回) 発生、
- ・エラー7 循環水圧低下 5 回発生

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☒ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ 水

☐ 水 & お湯

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☐ ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐ 有 ☐ 無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【備考】

- ・フィルターが目詰りによるエラー発生。
- ・清掃不良が原因。

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】

2019年 6月25日

C 实施者→營業