

《不具合対応報告書》

担当者: 山下

【発生日】 2019年 6月3日
 【対応日】 2019年 6月6日
 【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 五十屋)
☐ユーザー
☐その他 ()
 【ユーザー名&県名】

了りかか小島幸樹: 愛知県

IC Washer【機番: 100372】

IC Clave【機番: 】

【症状】乾燥があまり良くない。

【対応方法】☐引取り修理 (代替機no.)
☒現地対応
 <対応内容> ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】☐水
☐水 & お湯

【ラック種類】☒標準ラック
☐ハンドピース用ラック
 <メクラ栓の使用> ☐有 ☐無
 <SUSフィルターの洗浄> ☐有 ☐無

【備考】
 ・ 処置具を全てフタ付バケツト内に入れて
 洗浄を行っている。
 ・ 乾燥時間を700→1200に変更した。

【症状】

【対応方法】☐引取り修理 (代替機no.)
☐現地対応
 <対応内容> ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】☐アイオニー使用
☐精製水購入
☐その他 ()

【滅菌バッグ】☐ディスボ
☐リユース

【網の種類】☐トレー棚
☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】