

点検・修理報告書

管理 No.

20181015

発行日： 2019 年 7 月 11 日

機種/型式	ICW		
作業年月日	2019 年 7 月 11 日		作業時間： Hr
顧客名	よつば歯科 様	TEL：	
所在地	愛知県一宮市桜1-14-5		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 2 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100055	運転回数： 1409
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
循環ポンプ交換確認		
原因 循環ポンプ膨潤の為 循環水圧低下エラー		
処置、作業内容 エムシーサービス名古屋にて交換したが試運転を兼ねて岡山に 発送運転確認をしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

加藤 正史

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

