

点検・修理報告書

管理 No. 20190924

発行日: 2019年9月24日

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 9 月 20 日		作業時間: Hr
顧客名	グリーン歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	愛知県稲沢市稲島東6丁目25	ご担当 様	
販売店	株式会社モリタ名古屋支店	ご担当 様	
納入年月日	2016 年 9 月 29 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100150	運転回数: 1402
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.12ドアセンサー異常。		
原因		
・真空ポンプが故障によりエラー発生致しました。		
処置、作業内容		
・真空ポンプ部品交換作業致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプASSY		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

元 年 10 月 2 日

ご署名

高 尾 征 吾



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

