

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	げんデシタルオイス	製造番号	100377	ご確認	
	住所	岐阜県本巣郡北方町新木原	納入検査実施日	2019.4.26		
	通称	133番	納入検査実施者	IAI 伊藤		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ			✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ	✓		本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。	
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性	✓		アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態	
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御		✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性			✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)	
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		性能評価	—	B&Dテスト実施
	✓	タンク内に汚れはないか			✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	✓		0点調整	
スペース	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	—	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
		設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		—	運転・お手入れ方法の説明	
				✓	装置内運転時異音	

特記事項

	BMS-Test	STEAM