

2019年 8月 1日 15時43分 エムシーサービス(株)名古屋SC NO.6524 P. 4/7

C 作業報告書

依頼者	羽衣歯科クリニック		様	ご承認印
住所	一宮市羽衣			
TEL	0586-26-0220	署名		
機関名	ホトグループ	メーカー		
型式	1Cグループ (号機)	製番		
完了	継続	有料	無料	返金

ご依頼内容・現象
エラー 22. 16 発生

(ご依頼者 様)

原因

処置

☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・運転立ち会い
 ・リフレスト実施
 ・同日、夕方、メーカーにて修理器具引き取り

お客様への伝言

作業日 20 19 年 7 月 29 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器	区分	特 許 費
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC
					50 搬送	60 搬送
					80 7フ	90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能検査 (見積書No.)	
2	技術料 H× 名× 8000 円	8000
3	派遣料往 14K× 1名× 100 円	1400
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000
6		

責任技術者	検印	入力	納品書
名古屋SC 実施者 金和		中森	
サービスセンター TBL			

取扱業者 (請求先)

(特) H177リネフ

(支店名)

(ご担当者)

(注) No.

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒387-0010 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

乳癌SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC
 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC
 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC
 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC 乳腺SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター 〒388-0402 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

ARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳	
⑬ A	
部品代	0
⑭ B	
技術料等	12,400
⑮	
⑯	
視別合計金額	12,400
⑰	
消費税	992
ご請求金額 ¥	13,392
納品書 No.	