

点検・修理報告書

管理 No. 20190712

発行日：2019 年 7 月 12 日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2019 年 6 月 28 日		作業時間： Hr
顧客名	藤原歯科 様	TEL：	
所在地	愛知県名古屋市緑区滝ノ水1丁目1010		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2017 年 10 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100263	運転回数： 1276
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
① ドア下部より水漏れ		
原因		
① ドア位置ずれによる水漏れ		
処置、作業内容		
① ドア位置修正		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	桐野
'19/07/12	'19/07/12