

点検・修理報告書

管理 No. 20190924

発行日：2019 年 9 月 24 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2019 年 9 月 3 日		作業時間： Hr
顧客名	とりむら歯科クリニック 様	TEL：	
所在地	愛知県春日井郡豊山町豊場高前168番地		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		



装置情報	製造番号： 14090210	運転回数： 2006
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー10
- ・蒸気発生器内高温異常


原因

- ・給水経路のつまりによる蒸気発生器内高温異常
- ・給水タンクキャップ劣化による給水不足による高温異常



処置、作業内容

- ・タンク内の清掃・内蓋の調整
- ・タンクキャップの交換



特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タンクキャップ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技 術 料

出 張 料

〒464-0202 愛知県春日井郡豊山町大字 豊場字高前168番地

とりむら歯科クリニック

院長 鳥村 勇斗

TEL 0568-54-2246

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

富田
'19/09/24

安田
'19/09/24