

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2019 年 11 月 15 日 【対応日】 2019 年 11 月 15 日
 【連絡元】 ☒ モリタ(担当者: 谷 様) ☐ ディーラー(担当者:)
☐ ユーザー ☐ その他()
 【所在地&ユーザー名】 愛知 むっぎんクリニック

案件No. 19068

電話受付: 尾関

現地対応: Hc 小幡様

送り状番号:

【機種】
 IC Washer : IC Glave . WD-150 . BC-17
 (機番: 100310)

【症状・エラーコード】
 真空エラー, ドアパッキン交換表示

【対応方法】
☒ 預かり修理(代替機No.)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他()

【運転情報】
 運転回数:()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考:()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD> ☐ 水 ☐ 水&温水
 <ICC・BC> ☐ 生成器 (アイオニー.)
☐ 精製水購入

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD> ☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用> ☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無
 <ICC・BC> ☐ トレー棚
☐ 網バスケット

【現地対応者コメント・所感】

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無