

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日: 2020年1月23日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2020 年 1 月 20 日		作業時間: Hr
顧客名	おおのま歯科クリニック 様		TEL:
所在地	岐阜県高山市桐生町2-178		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 山口 様
納入年月日	2014 年 12 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 17070135	運転回数: 3135
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 3 1 缶内加圧異常		
原因		
・想定原因は電磁弁に故障が有り（真空弁にゴミがかかり）作動不良+バクテリアフィルターが詰まっていました。		
処置、作業内容		
・バクテリアフィルターを交換し再度運転確認しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	バクテリアフィルター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 大久保美知 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービス '20/01/21 富田	環境PJサービス '20/01/21 安田