

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 10 月 12 日

作業年月日	2020 年 10 月 12 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	北村仁 歯科クリニック 様		TEL:
所在地	愛知県名古屋市中区大森1丁目24番地		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100240	運転回数: 1932	タッチパネル Ver.	CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
・エラー1 (漏水)				
・エラー7 (循環水圧低下) 10/20				
原因				
・乾燥エロムにより水漏れがある。				
・インペラ破損 10/20				
処置、作業内容				
・乾燥エロム部品交換作業				
・循環ポンプ部品交換作業 10/20				
特記事項				

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥エロム		1		
2	循環ポンプ				
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 12 日

ご署名 富田 圭子 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	IAT 27