

NO.2093 P.3/3
2020年11月26日 9時21分
EMシーサービス(株)名古屋SC

C 作業報告書

お得意様	おおはし歯科クリニック様		ご承認印
住所	岐阜県各務原市蘇原野口		(大橋)
TEL	058-383-8317 室名	3-16	
機種名	ワッシャー・アイズ・フェイス	(株)IHエグジテック	
型式	IC Washer 号機	製造番	100293
完了	継続	有料	無料
巡回回数	1006 回		

作業日 20 20 年 11 月 24 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 点検外	(摘要)
サービス形態	I 保守期間	2 ポイント	J CM	医療機器	区分	特 非 待 管 管	
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現調調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

取扱業者 (請求先)
(株)IHエグジテック

(支店名)
(ご担当名)
(注文No.)

管理№ 830397

左記作業をおこないましたので、ご検取下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

ご依頼内容・現象
エラー (循環水圧低下) が出る。
(ご依頼者様)

原因
再現せず。(洗浄フィルター目詰り、洗浄スプレーノズル目詰り、ワッシャーのゴアゴア音の発生が考えられます。)

処置

☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

洗浄フィルター、洗浄スプレーノズル清掃
循環ポンプ水漏れ確認。
試運転

お客様への伝言
機器は様子を見て頂く様にお伝えし、運転回数が1000回を超過しているため、定期メンテナンスを推奨致しております。

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検 (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 8,500 円	12,750
3	派遣料 往復40km× 1 名× 100 円	4,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6		

責任技術者	検印	入力	納品書
サニタリー	名古屋SC	実施者	中山
TEL			

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-9
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

M 減価センター 〒386-0002 長野県上田市佐賀220-9
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

CARE メディカルケア株式会社 〒547-0013 大阪府千代田市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 19,750
⑮	
⑯	税別合計金額 19,750
B	消費税 1,975
ご請求金額 ¥ 21,725	
納品書	