

点検・修理報告書

管理 No. 19394
発行日: 2020年6月17日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020/6/15	作業時間: 8 Hr
顧客名	関戸歯科 様	TEL:
所在地	愛知県名古屋市東区黒門町31	ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名古屋支店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 8 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100272	運転回数: 1862回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26 停電異常が発生した。		
・ボンという音がしたあと電源が落ちた。しばらく時間をおくと復旧した。		
・電磁弁から異音がする。		
原因		
・排気弁が故障しておりました。		
・内部に異物が詰まり、過電流によりコイルの絶縁が劣化し、漏電したと考えられます。		
・異音もこれが原因と考えられます。		
処置、作業内容		
・排気弁を新品交換しました。		
特記事項		
・真空弁も異音がありましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排気弁		1		
2	真空弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 30 日

ご署名 関戸万里子



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/06/17	20/06/17	20/06/17