

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	3336	作業日/納入日	2021/07/12(月)	ご依頼日/受付	
お得意様	かんばら歯科			様	ご依頼者
住所	三重県鈴鹿市神戸8丁目27-34			室名	
TEL	059-392-6480			保守契約	
実施センター	名古屋SC	TEL	0587-66-1677	作業者	中山大士
同行		同行		同行	
メーカー	IHI物流産業システム	型式	IC Clave -		
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
作業区分	その他	製造番号	300134	運転回数	198 回
完了・継続	完了 継続	有料・無料	有料 無料		
請求先	株式会社IHI物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No.	

連絡事項	
------	--

ご依頼内容・現象	給水タンクに水が入っているが給水タンク減水表示が出る。	原因	給水タンク減水センサーの誤作動だと考えられます。
	エラーNo・コード		

処置	☐ 部品交換	☐ 各部増締	新品機保証期間につき、入れ替え対応実施。 ※代替機No. 100532。 運転回数953回。
	☐ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☐ 動作確認	☐ 設定・PG確認	
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☐ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考	請求先備考

作業費用	基本料	平日	17,000 円		合計	部品合計	円
	技術料		H X 名 X 円 =	円		作業合計	42,480 円
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 182 km X 1 回 =	18,200 円				円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円				円
	諸経費		円			税別合計金額	42,480 円
	有料道路		7,280 円			消費税(10%)	4,248 円
			円			ご請求額	46,728 円
				円			

お客様への伝言	
---------	--

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書	納品書No.
中山	神原	倉知	長川原	小林	3269