

点検・修理報告書

管理 No. 210278
発行日: 2021/8/27

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2021 年 8 月 18 日		作業時間: Hr
顧客名	あらおデンタルクリニック	様	TEL: 052-601-4618
所在地	愛知県東海市荒尾町山王前155		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 12 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100172	運転回数: 773/4917 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー7 循環水圧低下			
原因			
循環ポンプのインペラ破損			
処置、作業内容			
循環ポンプの交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 3 日
ご署名 久保 光彦 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/07/28 菊池	サービスG '21/07/28 小山	サービスG '21/07/28 佐藤