

点検・修理報告書

管理 No. 210257

発行日: 2021年9月9日

IC Clave	
作業年月日	2021年8月26日 作業時間: 8 Hr
顧客名	八田すこやか歯科 様 TEL: 052-363-0148
所在地	愛知県名古屋市中川区万町2409 ルミナス八田ビル1F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 6 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100341	運転回数: 1520回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・電源が入らない。		
原因		
・AC200VとDC24Vの電源を使用しています。DC24V電源の配線に水がかかり、保護回路が作動してDC出力が低下したためだと考えられます。排水タンクに接続している接手部から水がこぼれた痕跡がありました。		
処置、作業内容		
・排水タンクに接続している接手部の水漏れ箇所をシール致しました。		
特記事項		
・回水弁に作動不良が確認されましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	回水弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 10 日

ご署名 佐藤 初史 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	大黒
'21/09/09	'21/09/09	'21/09/09