

点検・修理報告書

管理 No. 210324

発行日: 2021年9月23日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月1日 作業時間: 8 Hr
顧客名	かんばら歯科 様 TEL: 059-392-6480
所在地	三重県鈴鹿市神戸8-27-34 ご担当 様
販売店	デントオール三重 ご担当 様
納入年月日	2021 年 2 月 22 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300134	運転回数: 198回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・給水タンクLOWの反応がおかしい。		
原因		
・工場で点検確認しましたが、再現せず異常はありませんでした。		
処置、作業内容		
・異常はありませんので、このまま様子を見てご使用下さい。		
・各種点検・最新バージョンの対策を実施しました。		
特記事項		
・SDボードが故障しておりましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SDボード		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 23 日

ご署名 神原 亮 印

修理業者 株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'21/09/23	'21/09/23	'21/09/23