

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2016 年 5 月 30 日

株式会社 I H I シバウラ

配布先		納 入 先	ごとう歯科 様	機 種	B C - 1 7
客 先	1	代理店名	(株) モリタ京都支店 様	機 番	1 3 1 0 0 0 6 8
環営メ	1				
環 品	1				
		顧 客 名	ごとう歯科 様	納入年月日	平成 26 (2015) 年 10 月
		修 理 者	(株) I H I シバウラ サービス G r 安田		
計	3	返 送 先	京都府京都市山科小山北溝町 3 3 - 1	発 送 日	2016 年 5 月 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状)

滅菌工程終了後扉が開かない。

想定原因

615 回使用してますのでドアパッキン経年劣化・及び給排水タンク汚れ・

対応

給排水タンク清掃・及び・給水ポンプ入口フィルター清掃・パッキン交換・内蓋調整
後それぞれのモードで試運転 10 回以上エラーが出ないのを確認して完了しました。

その他

附属品；

交換部品

承認	その他			
	附属品；			
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
		ドアパッキン	1	
作成				
				