

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 5月 5日

機種/型式	IC clave		
作業年月日	2018年 5月 8日		作業時間: Hr
顧客名	中井歯科医院	様	TEL: 075601-1459
所在地	京都府京都市伏見区瀬戸物町735		ご担当 様
販売店	株モリ7 京都		ご担当 様
納入年月日	2017年 12月 18日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号 100288	運転回数: 108
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エー-27 蒸気発生器低温異常。 ・エー-23 蒸気発生器温度センサー故障。		
原因		
・蒸気発生器温度センサー故障により、エー-27 異常を発生。		
処置、作業内容		
・蒸気発生器温度センサー部品交換を完了。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器温度センサー		15.		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 5月 7日

ご署名 中井 徹 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
元 科	船 本