

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 3月 29日

機種/型式	IC CLAVE		
作業年月日	2018年 3月 19日		作業時間: Hr
顧客名	まつえだ歯科 様		TEL:
所在地	京都府京都市左京区兼崎地蔵本町20		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016年 11月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100205	運転回数: 1236
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・I7-No11, I7-No16 (装置発熱異常, 蒸気注入異常)		
原因		
・「シャトルバルブ」及び配管からリークによる異常発報。		
処置、作業内容		
・SMCシャトルバルブへの交換。 ・リーク確認。 ・運転確認。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SMCシャトルバルブ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 3月 30日

まつえだ歯科

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

鈴木