

D 作業報告書

得意様	まつえ瓦葺利			ご承認印	
住所	京都市左京区一乗寺地藏本町20				
TEL	075-711-8241	室名		ご依頼	様
機種型式	IC Clave		号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100023
取扱業者名			ご担当者		

ご依頼内容・現象

①運転完了時電源が入らなくなりオフが解除されている

②排気ホースを巻いているのに排気タンク満水のメッセージが出る

原因

①と②から考えて排気タンクのフロートセンサーが不良と思われます

処置

・フロートセンサー 1台交換

・試運転

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣りの機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 10 月 27 日

保守	1 保守契約	2 性能整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

IHI

特記事項

10月31日 4校

①管理 No. 786518

②作業日 20 16 年 10 月 27 日

③Uコード 0757118291

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 120 - 1

⑨実施SC 68

⑩技術者 38

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1 - 9 - 1 - 2

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	70-タンク	1台		支給品

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 2 H× 名×2,500 円	15,000
3	派遣料 30km 名×100 円	3,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6		

サービスセンター	京都市	実施者	小林
TEL 075-711-8241			

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 21,000
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 21,000
⑱	消費税 1,680
ご請求金額 ¥ 22,680	
納品書 No. 6339	